



9 10 11 12 13 14 15 16



A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Pozn		LAD	
Exp		Solid Edge	
HCW1000		LAYOUT HCW1000	
 Škoda Machine Tool a.s.	Pris	Ústí nad Labem	A1 List 2 Listu 2
	Edw		
	Dat	5.12.2014	
		Ob00027285	
		Insd / Ver	

9 10 11 12 13 14 15 16

14 ANLAGENLISTE

- Anlage 1: OB00027285 Grundabmessungszeichnung der Maschine
 Anlage 2: Leistungs- und Momentencharakteristik der Maschine – Steuerungssystem Heidenhain
 Anlage 3: Kinematisches Schema der Maschine – Steuerungssystem HEIDENHAIN
 Anlage 4: OB 00020100/B Fixator
 Anlage 5: OB 00019994/B Fixator
 Anlage 6: Aufhängen
 6/1 Ständerunterteil
 6/2 Ständer
 6/3 Spindelstock
 6/4 Maschinenbett Z
 6/4 Tischbett X
 6/5 Tischplatte
 6/6 Tischschlitten
 6/7 Kabine

HCW 1000 ŠKODA	Teil		Gewicht [t]	Anlage
Maschine	Ständerunterteil	OB00027828	1	6/1
	Ständer Y=2,5m (4m)	OB00027828	8	6/2
	Spindelstock	OB00050605	3,5	6/3
	Bett Z=1,5m (3m)	OB00027828	4,5	6/4
	Kabine		0,8915	6/7
Tisch TDV12	Tischplatte 2x2	OB00027828	5,5	6/5
	Bett X=4m (5,5m)	OB00027828	6	6/4
	Schlitten	OB00027828	2	6/6

- Anlage M649 Aufhängen - Fräskopf
 P603 Aufhängen – der Palette

